

Travaux de gestion sédimentaire des cours d'eau Secteur CSA 2024

Contact:

Nicolas BOULANDET- Service technique du SISARC

Tél: 06.15.37.04.46

 $\textit{Mail:} \underline{nicolas.boulandet@sisarc.fr}$

Syndicat Mixte de l'Isère et de l'Arc en Combe de Savole

Contexte général

À la suite des fortes précipitations cumulées durant l'hiver 2023-2024, certains cours d'eau du secteur Gelon ont charriés des quantités importantes de matériaux.

De ce fait, on observe un exhaussement important du lit des cours d'eau au niveau de leur zone de rupture de pente et/ou le remplissage de plages de dépôts prévues à cet effet.

L'ensemble de ces sédiments ne pouvant pas être charriés naturellement jusqu'à l'Isère (rupture de pente + facteurs anthropiques) sans générer un accroissement du risque inondation sur les enjeux périphériques, il convient de rétablir et de restaurer la fonctionnalité naturelle des milieux aquatiques en prévision des prochaines crues.

Ces interventions seront réalisées au titre de la rubrique IOTA 3.3.5.0. Les travaux ont notamment pour vocation :

- la restauration de zones humides ou de marais
- la restauration d'une géométrie plus fonctionnelle du lit du cours d'eau
- reprofilage améliorant leurs fonctionnalités naturelles
- la reconstitution du matelas alluvial du lit mineur du cours d'eau

Certaines interventions sont situées sur des cours d'eau à frayères poisson liste 1. La rubrique IOTA 3.1.5.0. n'est néanmoins pas sollicitée car :

- Les travaux seront réalisés en dehors des périodes de fraies des espèces piscicoles
- Les travaux visent à restaurer les fonctionnalités biologiques et hydraulique du milieu, notamment sur les zones de lits colmatés par les fines et substrats inadaptés ou non favorables à la fraies.
- Certaines interventions sont réalisées sur des ouvrages de gestion sédimentaire
- Les travaux permettront de recréer / restaurer en amont des périodes de fraies, des zones favorables à la fraie
- Les travaux sont donc favorables à moyen long terme pour le milieu aquatique et la reproduction des poissons.

Période d'intervention

Les travaux seront réalisés entre le 15 août et le 31 octobre 2024.

Cours d'eau concernés par l'intervention

| N° | Nom du cours d'eau / ouvrage | Commune | Volume de sédiment et bois à traiter (m3) | Destination des matériaux |
|----|---------------------------------|-------------|---|------------------------------|
| 4 | Nant Pottier | Albertville | 35 | Plateforme de Terre neuve |
| 7 | Biale | Grignon | 450 | Régalage |

| 8 | Les Rotes | Grignon - Monthion | 150 | Plateforme de Terre |
|----|------------|------------------------------------|-------|---------------------|
| | LC3 NOTC3 | Onghon - Monunon | 130 | neuve |
| | | | | Régalage ou |
| | l a Coulat | Tarrana Makara dan Militana | 070 | évacuation vers la |
| 9 | Le Culet | Tournon – Notre dame des Millières | 270 | plateforme de Terre |
| | | | | neuve |
| 10 | Llormotto- | Tourney Notre demo des Millières | * * | Plateforme de Terre |
| 10 | Hermettaz | Tournon – Notre dame des Millières | 3500* | neuve |
| | | | | Régalage ou |
| 10 | La Datau | Natura dansa dan Millièrea | | évacuation vers la |
| 12 | Le Rotey | Notre dame des Millières | | plateforme de Terre |
| | | | 300 | neuve |

3000m3 à évacuer des berges en supplément de ce volume de curage


Les bassins versant des cours d'eau concernés par cette opération sont essentiellement forestiers, naturels ou agricoles, il est donc exempt de pollutions.

La destination des matériaux dépendant directement de leur qualité, la destination finale de ces derniers sera reprécisée à la DDT73 par mail lors de la phase travaux.

1. Curage du lit du Nant Pottier (Albertville):

Localisation:

Plan de localisation des travaux



Orthophoto:



Référencement du cours d'eau (cartographie DDT73)

Cours d'eau confirmé (en bleu)



Foncier

| ID_CAD_PAR | IDPARC | IDRGD | NCOM | NSEC | NPAR | NOM | LABX | LABY | IDVOIE | IDPROPRI | PSEC |
|------------|--------------|-------|-------|------|------|---------------------------|--------|---------|------------|-------------|------|
| 61692364 | 0110000B0010 | | 73011 | ОВ | 10 | SOCIETE NATIONALE SNCF | 962542 | 6513397 | 730011B163 | 73011+01732 | 000 |
| 61693908 | 0110000B0652 | | 73011 | ОВ | 652 | PRIERE/CATHERINE | 962481 | 6513371 | 730011B163 | 73011P01873 | 000 |

| 61696186 | 0110000B0651 | 73011 | ОВ | 651 | COMMUNE D ALBERTVILLE | 962507 | 6513417 | 730011B163 | 73011+00296 | 000 |
|----------|--------------|-------|----|-----|--------------------------|--------|---------|------------|-------------|-----|
| 61697852 | 0110000B0656 | 73011 | ОВ | 656 | COMMUNE D ALBERTVILLE | 962512 | 6513440 | 730011B144 | 73011+00296 | 000 |

Statut de protection de la Zone

ZH concernée : Non concerné



Natura 2000:

Non concerné

Autres:

Non concerné

Descriptif des travaux

Ces travaux visent à restaurer les fonctionnalités hydrauliques et biologique du cours d'eau, le profil en long et éviter le comblement du lit du cours d'eau pouvant entrainer des inondations sur les enjeux.

| Surface de l'ouvrage | Hauteur moyenne de | Volume total de sédiments |
|----------------------|---------------------|---------------------------|
| concerné | sédiments à retirer | à retirer estimé |
| 70 m ² | 0.50 à 1 m | 35 m ³ |


L'ouvrage en amont immédiat du pont SNCF sera curé (50 cm) afin de restituer les capacités de dépôt des matériaux fins, d'abaisser la ligne d'eau et de dégager la sortie de déversoir d'orage. Curage inclus sous ouvrage SNCF si possible (effet seuil à casser).



2. Curage de la Biale de Grignon (Grignon):

Localisation:

Plan de localisation des travaux



Référencement du cours d'eau (cartographie DDT73)

Cours d'eau confirmé (en bleu)




Foncier

| ID_CAD_PA R | IDPARC | IDRG D | NCO M | NSE C | NPA R | NOM | LABX | LABY | IDVOIE | IDPROPRI | PSE C |
|----------------|------------------|-----------|----------|----------|----------|---|------------|-------------|----------------|-----------------|----------|
| 62193145 | 1300000A201 6 | | 73130 | 0A | 2016 | MARTIN- BORRET/JEAN-LUC | 96225 8 | 651038 8 | 730130B05 5 | 73130M0022 9 | 000 |
| 62193624 | 1300000A057 | | 73130 | 0A | 570 | MARTIN- BORRET/JEAN-LUC | 96231 2 | 651031 2 | 730130B01 0 | 73130M0022 9 | 000 |
| 62192764 | 1300000A042 7 | | 73130 | 0A | 427 | VUICHARD/JANINE MARCELLE PAULETTE | 96240 9 | 651040 6 | 730130B05 5 | 73130V00012 | 000 |
| 62192415 | 1300000A041 2 | | 73130 | 0A | 412 | VUICHARD/JANINE MARCELLE PAULETTE | 96237 2 | 651045 3 | 730130B05 5 | 73130V00012 | 000 |
| 62192732 | 1300000A042 | | 73130 | 0A | 421 | MARTIN- BORRET/JEAN-LUC | 96226 6 | 651036 0 | 730130B05 5 | 73130M0022 9 | 000 |
| 62192735 | 1300000A042 4 | | 73130 | 0A | 424 | MARRILLET/LAURENT PIERRE BERNARD | 96235 5 | 651039 2 | 730130B05 5 | 73130M0022 5 | 000 |
| 62192737 | 1300000A042 5 | | 73130 | 0A | 425 | ANSELME- MARTIN/ELIE AIME | 96235 9 | 651043 7 | 730130B05 5 | 73130A00095 | 000 |
| 62192947 | 1300000A224 0 | | 73130 | 0A | 2240 | CHAMBEROD/JEAN- PAUL | 96212 1 | 651025 8 | 730130020 0 | 73130C00257 | 000 |
| 62193968 | 1300000A019 4 | | 73130 | 0A | 194 | MARTIN- BORRET/JEAN-LUC | 96216 6 | 651029 7 | 730130B06 6 | 73130M0022 9 | 000 |
| 62193976 | 1300000A020 2 | | 73130 | 0A | 202 | COMMUNE DE GRIGNON | 96219 7 | 651032 1 | 730130B06 6 | 73130+00076 | 000 |
| 62193977 | 1300000A020 3 | | 73130 | 0A | 203 | COMMUNE DE GRIGNON | 96221 8 | 651033 5 | 730130B06 6 | 73130+00076 | 000 |
| 62193978 | 1300000A020 4 | | 73130 | 0A | 204 | CHRISTIN/GABRIELLE RAYMONDE | 96224 0 | 651035 0 | 730130B06 6 | 73130C00380 | 000 |
| 62193979 | 1300000A020 5 | | 73130 | 0A | 205 | MARTIN- BORRET/JEAN-LUC | 96226 9 | 651031 3 | 730130B06 6 | 73130M0018 3 | 000 |
| 62191086 | 1300000A252 2 | | 73130 | 0A | 2522 | MARGUERIE/JEAN- PIERRE MAX MARCEL | 96242 7 | 651044 8 | 730130015 0 | 73130M0026 4 | 000 |
| 62191370 | 1300000A117 2 | | 73130 | 0A | 1172 | MARTIN- BORRET/MARCELLE JOSEPHINE | 96231 7 | 651036 1 | 730130B05 5 | 73130M0028 7 | 000 |
| 62191399 | 1300000A042 8 | | 73130 | 0A | 428 | SNC LOTISAVOIE | 96242 2 | 651042 1 | 730130B05 5 | 73130+00031 | 000 |
| 62193785 | 1300000A118 9 | | 73130 | 0A | 1189 | MARTIN- BORRET/MARCELLE JOSEPHINE | 96233 3 | 651033 8 | 730130B01 0 | 73130M0028 7 | 000 |
| 62191781 | 1300000A021 | | 73130 | 0A | 211 | GIOUX/PIERRE FRANCOIS PAUL | 96217 2 | 651025 1 | 730130B06 6 | 73130G00126 | 000 |
| 62193614 | 1300000A056 0 | | 73130 | 0A | 560 | SNC LOTISAVOIE | 96241 7 | 651039 1 | 730130B01 0 | 73130+00031 | 000 |
| 62193623 | 1300000A056 9 | | 73130 | 0A | 569 | MARRILLET/LAURENT PIERRE BERNARD | 96237 3 | 651036 1 | 730130B01 0 | 73130M0022 5 | 000 |
| 62193967 | 1300000A019 3 | | 73130 | 0A | 193 | MARQUET/RAYMOND E JEANNE | 96214 | 651027 9 | 730130B06 6 | 73130M0029 7 | 000 |
| 62192738 | 1300000A042 6 | | 73130 | 0A | 426 | ANSELME- MARTIN/ELIE AIME | 96239 5 | 651039 5 | 730130B05 5 | 73130A00095 | 000 |
| 62193980 | 1300000A020 6 | | 73130 | 0A | 206 | MARTIN- BORRET/JEAN-LUC | 96227 5 | 651028 2 | 730130B06 6 | 73130M0018 3 | 000 |
| 62194090 | 1300000A020 7 | | 73130 | 0A | 207 | GIOUX/PIERRE FRANCOIS PAUL | 96224 1 | 651027 5 | 730130B06 6 | 73130G00235 | 000 |
| 62193390 | 1300000A055 7 | | 73130 | 0A | 557 | DUMONT- COLIN/PASCAL | 96250 8 | 651043 7 | 730130B01 0 | 73130D00103 | 000 |
| 62193392 | 1300000A055 9 | | 73130 | 0A | 559 | SNC LOTISAVOIE | 96244 2 | 651040 9 | 730130B01 0 | 73130+00031 | 000 |

| 62192397 | 1300000A270 2 | 73130 | 0A | 2702 | LUSSIANA/JACQUELIN E JOSEPHINE EUGENIE | 96247 3 | 651047 9 | 730130015 0 | 73130L00037 | 000 |
|----------|------------------|-------|----|------|---|------------|-------------|----------------|-------------|-----|
| 62192408 | 1300000A039 7 | 73130 | 0A | 397 | HYBORD/HUGUETTE MARIE CELESTINE | 96250 1 | 651055 1 | 730130B05 5 | 73130H00025 | 000 |
| 62192411 | 1300000A040 2 | 73130 | 0A | 402 | GALLIQUE/PAULETTE MARGUERITE MARIE | 96247 0 | 651052 7 | 730130B05 5 | 73130G00204 | 000 |
| 62194012 | 1300000A043 7 | 73130 | 0A | 437 | PETIT/JEAN MARIE | 96257 7 | 651050 4 | 730130B05 5 | 73130P00091 | 000 |
| 62192113 | 1300000A269 4 | 73130 | 0A | 2694 | LUSSIANA/JACQUELIN E JOSEPHINE EUGENIE | 96247 5 | 651048 9 | 730130015 0 | 73130L00037 | 000 |
| 62191092 | 1300000A252 8 | 73130 | 0A | 2528 | SNC LOTISAVOIE | 96238 7 | 651049 7 | 730130B05 5 | 73130+00031 | 000 |
| 62191400 | 1300000A042 9 | 73130 | 0A | 429 | LUSSIANA/JACQUELIN E JOSEPHINE EUGENIE | 96247 2 | 651046 6 | 730130B05 5 | 73130L00037 | 000 |
| 62194013 | 1300000A043 8 | 73130 | 0A | 438 | BLOCH/PATRICK DANIEL | 96260 1 | 651051 6 | 730130B05 5 | 73130B00243 | 000 |
| 62192410 | 1300000A040 1 | 73130 | 0A | 401 | BOUVIER/MICHELE MATHILDE YVONNE | 96248 1 | 651053 6 | 730130B05 5 | 73130B00181 | 000 |
| 62192414 | 1300000A040 5 | 73130 | 0A | 405 | PRATABUY/JEAN | 96246 1 | 651052 0 | 730130B05 5 | 73130P00209 | 000 |
| 62191371 | 1300000A117 3 | 73130 | 0A | 1173 | BLOCH/PATRICK DANIEL | 96262 3 | 651049 1 | 730130B05 5 | 73130B00243 | 000 |
| 62193391 | 1300000A055 8 | 73130 | 0A | 558 | SNC LOTISAVOIE | 96245 2 | 651041 5 | 730130B01 0 | 73130+00031 | 000 |

Statut de protection de la Zone

ZH concernée : Non concerné



Natura 2000:

Non concerné

Autres:

Non concerné

Descriptif des travaux


Ces travaux visent à restaurer les fonctionnalités hydrauliques et biologique du cours d'eau, le profil en long et éviter le comblement du lit du cours d'eau pouvant entrainer des inondations sur les enjeux.

| Longueur de cours d'eau | Hauteur moyenne de | Volume total de sédiments |
|-------------------------|---------------------|---------------------------|
| concerné | sédiments à retirer | à retirer estimé |
| 560 m | 30 à 60 cm | 450 m ³ |

Les travaux de curage concernent le lit de la Biale.

Le curage vise à rétablir la capacité et la pente du lit. Il sera réalisé sans création de fosse (surcreusement) et en respectant la pente naturelle du cours d'eau. Les banquettes et atterrissements situés sur la partie basse seront supprimés pour restaurer la capacité d'écoulement et la cohérence de gabarit avec les zones amont.

Principe:



La végétation arborée ou arbustive laissée sur berge lors de la phase de préparation sera conservée. L'entreprise veillera au cours de son intervention à ne pas la détériorer.


Compte tenu de la période pendant laquelle les travaux seront exécutés, il est indispensable de prévoir un dispositif de filtre des matières en suspension issues de l'opération de curage des dépôts vaseux.


Il est proposé à l'entrepreneur de constituer un filtre en installant un barrage en travers de la Bialle en amont de l'ouvrage de la route. Ce barrage sera constitué de bottes de paille (décompactées) amarrées à des pieux en travers du lit afin de provoquer la décantation des fines en amont du seul ainsi construit.

En fin d'opération de curage et avant démontage de ce dispositif, un curage de la zone de décantation en amont immédiat du barrage sera réalisé afin d'éviter un départ massif des fines accumulées.

• Contact parcelle rive droite terminale avant pont: Mr Chamberod – 0613613127

Photos 23 07 2024







3. Curage du ruisseau des Rotes : curage du lit (Grignon - Monthion) :

Localisation :


Plan de localisation des travaux de curage





Référencement du cours d'eau (cartographie DDT73)

Cours d'eau confirmé (en bleu)




Foncier

| ID_CAD_PAR | IDPARC | IDRGD | NCOM | NSEC | NPAR | NOM | LABX | LABY | IDVOIE | IDPROPRI | PSEC |
|------------|--------------|-------|-------|------|------|---------------------------------|--------|---------|------------|-------------|------|
| 62414637 | 1700000A2582 | | 73170 | 0A | 2582 | CURTET/CHRISTIAN DENIS LOUIS | 961552 | 6509693 | 730170B047 | 73170C00148 | 000 |
| 62414635 | 1700000A2580 | | 73170 | 0A | 2580 | CURTET/CHRISTIAN DENIS LOUIS | 961568 | 6509729 | 730170B047 | 73170C00148 | 000 |
| 62414634 | 1700000A2579 | | 73170 | 0A | 2579 | CURTET/DIDIER JEAN- MARC | 961582 | 6509735 | 730170B047 | 73170C00146 | 000 |
| 62414392 | 1700000A2292 | | 73170 | 0A | 2292 | CURTET/CHRISTIAN DENIS LOUIS | 961537 | 6509734 | 7301700320 | 73170C00148 | 000 |
| 62414391 | 1700000A2291 | | 73170 | 0A | 2291 | PRIEUR/LOICK GABRIEL JEAN | 961526 | 6509730 | 7301700320 | 73170P00095 | 000 |
| 62413700 | 1700000A2184 | | 73170 | 0A | 2184 | CURTET/DIDIER JEAN- MARC | 961473 | 6509751 | 730170B047 | 73170C00147 | 000 |
| 62413699 | 1700000A2183 | | 73170 | 0A | 2183 | PRIEUR/LOICK GABRIEL JEAN | 961543 | 6509707 | 730170B047 | 73170P00095 | 000 |
| 62413318 | 1700000A1523 | | 73170 | 0A | 1523 | AVRILLIER/ELIANE PAULETTE | 961503 | 6509703 | 7301700320 | 73170A00061 | 000 |
| 62413019 | 1700000A1697 | | 73170 | 0A | 1697 | CURTET/DIDIER JEAN- MARC | 961614 | 6509689 | 730170B047 | 73170C00146 | 000 |
| 62412801 | 1700000A2700 | | 73170 | 0A | 2700 | COMMUNE DE MONTHION | 961555 | 6509671 | 730170B047 | 73170+00003 | 000 |
| 62412722 | 1700000A0182 | | 73170 | 0A | 182 | PASTI/MARIE- CHRISTINE | 961624 | 6509670 | 730170B047 | 73170P00029 | 000 |
| 62412651 | 1700000A2694 | | 73170 | 0A | 2694 | CURTET/CHRISTIAN DENIS LOUIS | 961541 | 6509686 | 730170B047 | 73170C00148 | 000 |

| 62412527 | 1700000A2174 | 73170 | 0A | 2174 | CURTET/DIDIER JEAN- MARC | 961544 | 6509784 | 7301700320 | 73170C00146 | 000 |
|----------|--------------|-------|----|------|---------------------------------|--------|---------|------------|-------------|-----|
| 62412526 | 1700000A2173 | 73170 | 0A | 2173 | CURTET/CHRISTIAN DENIS LOUIS | 961562 | 6509757 | 7301700320 | 73170C00148 | 000 |
| 62412521 | 1700000A2168 | 73170 | 0A | 2168 | CURTET/CHRISTIAN DENIS LOUIS | 961550 | 6509750 | 7301700320 | 73170C00148 | 000 |
| 62193878 | 1300000A0256 | 73130 | 0A | 256 | CURTET/DIDIER JEAN- MARC | 961617 | 6509731 | 730130B066 | 73130C00355 | 000 |
| 62193715 | 1300000A0254 | 73130 | 0A | 254 | CURTET/DIDIER JEAN- MARC | 961631 | 6509752 | 730130B066 | 73130C00355 | 000 |
| 62193477 | 1300000A3411 | 73130 | 0A | 3411 | GAY/MAXIME ROMAIN FREDERIC | 961570 | 6509787 | 7301300150 | 73130G00280 | 000 |
| 62193475 | 1300000A3409 | 73130 | 0A | 3409 | CURTET/DIDIER JEAN- MARC | 961591 | 6509752 | 730130B066 | 73130C00355 | 000 |
| 62193474 | 1300000A3408 | 73130 | 0A | 3408 | GAY/MAXIME ROMAIN FREDERIC | 961570 | 6509772 | 730130B066 | 73130G00280 | 000 |

Statut de protection de la Zone

ZH concernée : Non concerné



Natura 2000 :

Non concerné

Autres:

Non concerné

Descriptif des travaux

Ces travaux visent à restaurer les fonctionnalités hydrauliques et biologique du cours d'eau, le profil en long et éviter le comblement du lit du cours d'eau pouvant entrainer des inondations sur les enjeux. En effet le lit est totalement saturé de matériaux et les très faibles revanches induisent un risque de débordements vers les enjeux en aval.

1/ Débroussaillage mécanique des talus et de la partie plane des berges sur 180 m de longueur.

2/Curage:

| Longueur de cours d'eau | Hauteur moyenne de | Volume total de sédiments |
|-------------------------|---------------------|---------------------------|
| concerné | sédiments à retirer | à retirer éstimé |
| 170 m | 30 à 60 cm | 150 m ³ |

Les travaux concernent le tronçon du ruisseau des Rotes situé en aval du canal bétonné jusquelà buse sous voirie communale.

Le curage vise à rétablir la capacité d'écoulement du lit en extrayant les dépôts vaseux et graveleux. Il sera réalisé sur de faibles profondeurs, sans création de fosse (surcreusement) et en respectant la pente naturelle du cours d'eau.

L'entreprise se charge de prendre contact avec les propriétaires et exploitants agricoles concernés afin d'obtenir les autorisations préalables au régalage éventuel des matériaux et les autorisations d'accès aux parcelles.

La végétation arborée ou arbustive laissée sur berge lors de la phase de préparation sera conservée. L'entreprise veillera au cours de son intervention à ne pas la détériorer.

Compte tenu de la période pendant laquelle les travaux seront exécutés, il est indispensable de prévoir un dispositif de filtre des matières en suspension issues de l'opération de curage des dépôts vaseux.

Il est proposé à l'entrepreneur de constituer un filtre en installant un barrage en travers du lit du ruisseau des rotes en amont immédiat de la buse de la route. Ce barrage sera constitué de bottes de paille (décompactées) amarrées à des pieux en travers du lit afin de provoquer la décantation des fines en amont du seul ainsi construit.

En fin d'opération de curage et avant démontage de ce dispositif, un curage de la zone de décantation en amont immédiat du barrage sera réalisé afin d'éviter un départ massif des fines accumulées.


Photos 23 07 2024



4. Curage du Culet (Tournon – Notre dame des Millières):

Localisation :

Plan de localisation des travaux de curage



Référencement du cours d'eau (cartographie DDT73)

Cours d'eau confirmé (en bleu)




Foncier

| ID_CAD_PA | IDPARC | IDRG D | NCO M | NSE C | NPA R | NOM | LABX | LABY | IDVOIE | IDPROPRI | PSE C |
|-----------|------------------|-----------|----------|----------|----------|--------------------------------|------------|-------------|----------------|-------------|----------|
| 63161972 | 2970000B080 8 | | 73297 | ОВ | 808 | BOUVIER/ALAIN FERNAND LOUIS | 96006 0 | 650912 5 | 730297B03 2 | 73297B00222 | 000 |
| 63161271 | 2970000B031 0 | | 73297 | ОВ | 310 | BOUVIER/ALAIN FERNAND LOUIS | 96010 2 | 650918 1 | 730297060 0 | 73297B00222 | 000 |

| 63161270 | 2970000B030 9 | 73297 | ОВ | 309 | PERRIER- PERRERY/RENEE AGNES | 96004 9 | 650911 4 | 730297B03 2 | 73297P00144 | 000 |
|----------|------------------|-------|----|-----|---------------------------------|------------|-------------|----------------|-----------------|-----|
| 62525003 | 1880000D066 7 | 73188 | 0D | 667 | TANTOLIN/ALBERT | 96021 8 | 650903 9 | 730188B06 2 | 73188T00072 | 000 |
| 62524745 | 1880000D066 6 | 73188 | 0D | 666 | TANTOLIN/ALBERT | 96022 4 | 650904 2 | 730188B06 2 | 73188T00072 | 000 |
| 62524744 | 1880000D066 5 | 73188 | 0D | 665 | BOUVIER/ALAIN FERNAND LOUIS | 96017 7 | 650912 6 | 730188B06 2 | 73188B00406 | 000 |
| 62524743 | 1880000D066 4 | 73188 | 0D | 664 | TANTOLIN/GEORGES EUGENE | 96018 3 | 650913 5 | 730188B06 2 | 73188T00063 | 000 |
| 62524742 | 1880000D066 3 | 73188 | 0D | 663 | BOUVIER/ALAIN FERNAND LOUIS | 96019 3 | 650914 7 | 730188B06 2 | 73188B00406 | 000 |
| 62524741 | 1880000D066 2 | 73188 | 0D | 662 | ODDON/DANIEL MAURICE JOSEPH | 96020 2 | 650915 7 | 730188B06 2 | 73188O0001 1 | 000 |
| 62524740 | 1880000D066 1 | 73188 | 0D | 661 | BOUVIER/ALAIN FERNAND LOUIS | 96020 9 | 650916 9 | 730188B06 2 | 73188B00406 | 000 |
| 62524739 | 1880000D066 0 | 73188 | 0D | 660 | TANTOLIN/RENE VINCENT | 96021 8 | 650918 0 | 730188B06 2 | 73188T00005 | 000 |
| 62524738 | 1880000D065 9 | 73188 | 0D | 659 | BOUVIER/ALAIN FERNAND LOUIS | 96022 4 | 650918 8 | 730188B06 2 | 73188B00406 | 000 |
| 62524458 | 1880000D072 5 | 73188 | 0D | 725 | L'ECURIE DE L'HERMETTAZ | 96049 7 | 650911 6 | 730188B05 7 | 73188+00025 | 000 |
| 62524454 | 1880000D072 1 | 73188 | 0D | 721 | BENOIT/ANNIE MARIE LEONIE | 96047 4 | 650909 8 | 730188B05 7 | 73188B00356 | 000 |
| 62524453 | 1880000D072 0 | 73188 | 0D | 720 | TANTOLIN/ALBERT | 96046 7 | 650909 2 | 730188B05 7 | 73188T00070 | 000 |
| 62524452 | 1880000D071 9 | 73188 | 0D | 719 | BARRILLE/EMMANUELL E AGNES | 96045 6 | 650908 5 | 730188B05 7 | 73188B00450 | 000 |
| 62524451 | 1880000D071 8 | 73188 | 0D | 718 | PERRIER- PERRERY/RENEE AGNES | 96044 5 | 650907 6 | 730188B05 7 | 73188P00092 | 000 |
| 62524450 | 1880000D071 7 | 73188 | 0D | 717 | BENOIT/ANNIE MARIE LEONIE | 96042 6 | 650906 2 | 730188B05 7 | 73188B00356 | 000 |
| 62524449 | 1880000D071 6 | 73188 | 0D | 716 | BOUVIER/ALAIN FERNAND LOUIS | 96038 9 | 650914 5 | 730188B05 7 | 73188B00406 | 000 |
| 62522926 | 1880000D071 5 | 73188 | 0D | 715 | BOUVIER/ALAIN FERNAND LOUIS | 96036 2 | 650911 8 | 730188B05 7 | 73188B00406 | 000 |
| 62522925 | 1880000D071 4 | 73188 | 0D | 714 | BOUVIER/ALAIN FERNAND LOUIS | 96038 4 | 650903 2 | 730188B05 7 | 73188B00406 | 000 |
| 62522924 | 1880000D071 3 | 73188 | 0D | 713 | BOUVIER/ALAIN FERNAND LOUIS | 96033 5 | 650909 0 | 730188B05 7 | 73188B00406 | 000 |
| 62522923 | 1880000D071 2 | 73188 | 0D | 712 | ODDON/DANIEL MAURICE JOSEPH | 96031 1 | 650906 6 | 730188B06 2 | 73188O0001 1 | 000 |
| 62521949 | 1880000D073 2 | 73188 | 0D | 732 | L'ECURIE DE L'HERMETTAZ | 96054 7 | 650915 5 | 730188B05 7 | 73188+00025 | 000 |
| 62521945 | 1880000D072 6 | 73188 | 0D | 726 | L'ECURIE DE L'HERMETTAZ | 96053 1 | 650914 2 | 730188B05 7 | 73188+00025 | 000 |
| 62521811 | 1880000D065 8 | 73188 | 0D | 658 | ODDON/MICHELE ANDREE LOUISE | 96023 8 | 650920 4 | 730188B06 2 | 73188O0001 2 | 000 |

Statut de protection de la Zone

ZH concernée : Non concerné



Natura 2000:

Non concerné

Autres:

Non concerné

Descriptif des travaux

Ces travaux visent à restaurer les fonctionnalités hydrauliques et biologique du cours d'eau, le profil en long et éviter le comblement du lit du cours d'eau pouvant entrainer des inondations sur les enjeux.

| Longueur de cours d'eau | Hauteur moyenne de | Volume total de sédiments |
|-------------------------|---------------------|---------------------------|
| concerné | sédiments à retirer | à retirer éstimé |
| 360 m | 30 à 60 cm | 270 m ³ |

Les travaux de curage concernent le lit du Culet.

Le curage vise à rétablir la capacité et la pente du lit. Il sera réalisé sans création de fosse (surcreusement) et en respectant la pente naturelle du cours d'eau.

L'entreprise se charge de prendre contact avec les propriétaires et exploitants agricoles concernés afin d'obtenir les autorisations d'accès aux parcelles.

La végétation arborée ou arbustive laissée sur berge lors de la phase de préparation sera conservée. L'entreprise veillera au cours de son intervention à ne pas la détériorer.

Compte tenu de la période pendant laquelle les travaux seront exécutés, il est indispensable de prévoir un dispositif de filtre des matières en suspension issues de l'opération de curage des dépôts vaseux.

Il est proposé à l'entrepreneur de constituer un filtre en installant un barrage en travers de Le Culet en amont de l'ouvrage de la route. Ce barrage sera constitué de bottes de paille (décompactées) amarrées à des pieux en travers du lit afin de provoquer la décantation des fines en amont du seul ainsi construit.

En fin d'opération de curage et avant démontage de ce dispositif, un curage de la zone de décantation en amont immédiat du barrage sera réalisé afin d'éviter un départ massif des fines accumulées.


Photos:



5. Curage de l'Hermettaz (Tournon – Notre dame des Millières):

Localisation:

Plan de localisation des travaux de curage



Référencement du cours d'eau (cartographie DDT73)

Cours d'eau confirmé (en bleu)



Foncier

| ID_CAD_PA R | IDPARC | IDRG D | NCO M | NSE C | NPA R | NOM | LABX | LABY | IDVOIE | IDPROPRI | PSE C |
|----------------|------------------|-----------|----------|----------|----------|--|------------|-------------|----------------|-------------|----------|
| 62522925 | 1880000D071 | | 73188 | 0D | 714 | BOUVIER/ALAIN FERNAND LOUIS | 96038 4 | 650903 2 | 730188B05 7 | 73188B00406 | 000 |
| 62522926 | 1880000D071 5 | | 73188 | 0D | 715 | BOUVIER/ALAIN FERNAND LOUIS | 96036 2 | 650911 8 | 730188B05 7 | 73188B00406 | 000 |
| 62525003 | 1880000D066 7 | | 73188 | 0D | 667 | TANTOLIN/ALBERT | 96021 8 | 650903 9 | 730188B06 2 | 73188T00072 | 000 |
| 62525005 | 1880000D066 9 | | 73188 | 0D | 669 | BLANC-PATTIN/JUSTIN JOSEPH | 96019 2 | 650902 7 | 730188B06 2 | 73188B00423 | 000 |
| 62524745 | 1880000D066 6 | | 73188 | 0D | 666 | TANTOLIN/ALBERT | 96022 4 | 650904 2 | 730188B06 2 | 73188T00072 | 000 |
| 62522850 | 1880000D067 0 | | 73188 | 0D | 670 | COLLOMBIER/LEONIE ROSE | 96018 6 | 650902 5 | 730188B06 2 | 73188C00367 | 000 |
| 62522851 | 1880000D067 | | 73188 | 0D | 671 | BLANC-PATTIN/JUSTIN JOSEPH | 96017 9 | 650902 3 | 730188B06 2 | 73188B00423 | 000 |
| 62522852 | 1880000D067 2 | | 73188 | 0D | 672 | BOUVIER/ALAIN FERNAND LOUIS | 96017 3 | 650901 9 | 730188B06 2 | 73188B00406 | 000 |
| 62522853 | 1880000D067 | | 73188 | 0D | 673 | BENOIT/ANNIE MARIE LEONIE | 96016 2 | 650901 4 | 730188B06 2 | 73188B00456 | 000 |
| 62522923 | 1880000D071 2 | | 73188 | 0D | 712 | ODDON/DANIEL MAURICE JOSEPH | 96031 1 | 650906 6 | 730188B06 2 | 73188000011 | 000 |
| 62525004 | 1880000D066 8 | | 73188 | 0D | 668 | PONTEL/GILBERTE MICHELINE GABRIELLE | 96020 5 | 650903 3 | 730188B06 2 | 73188P00082 | 000 |
| 62521945 | 1880000D072 6 | | 73188 | 0D | 726 | L'ECURIE DE L'HERMETTAZ | 96053 1 | 650914 2 | 730188B05 7 | 73188+00025 | 000 |
| 62521948 | 1880000D073 | | 73188 | 0D | 731 | BOUZON/FRANCIS JOSEPH | 96049 4 | 650924 4 | 730188B05 7 | 73188B00431 | 000 |
| 62521950 | 1880000D073 | | 73188 | 0D | 733 | TANTOLIN/RENE VINCENT | 96057 5 | 650912 8 | 730188B05 6 | 73188T00005 | 000 |
| 62521951 | 1880000D073 4 | | 73188 | 0D | 734 | TANTOLIN/RENE VINCENT | 96056 6 | 650910 5 | 730188B05 6 | 73188T00005 | 000 |
| 62521952 | 1880000D073 5 | | 73188 | 0D | 735 | TANTOLIN/RENE VINCENT | 96055 4 | 650907 3 | 730188B05 6 | 73188T00005 | 000 |
| 62521955 | 1880000D073 8 | | 73188 | 0D | 738 | BAUDIN/PATRICK ROBERT SYLVAIN | 96051 0 | 650905 0 | 730188B05 6 | 73188B00342 | 000 |
| 62522001 | 1880000D149 8 | | 73188 | 0D | 1498 | PERRIER- PERRERY/RENEE AGNES | 96033 8 | 650895 6 | 730188B05 6 | 73188P00092 | 000 |
| 62521715 | 1880000A082 1 | | 73188 | 0A | 821 | CARRIN/GISELE HUGUETTE | 96069 7 | 650915 9 | 730188B06 2 | 73188C00238 | 000 |
| 62522913 | 1880000D070 2 | | 73188 | 0D | 702 | BOUFFANAIS- AZNAVOUR | 96025 3 | 650891 9 | 730188B06 2 | 73188+00073 | 000 |
| 62522914 | 1880000D070 3 | | 73188 | 0D | 703 | BOUFFANAIS- AZNAVOUR | 96025 9 | 650892 1 | 730188B06 2 | 73188+00073 | 000 |
| 62522915 | 1880000D070 4 | | 73188 | 0D | 704 | PONTEL/GILBERTE MICHELINE GABRIELLE | 96027 5 | 650892 5 | 730188B06 2 | 73188P00082 | 000 |
| 62522917 | 1880000D070 6 | | 73188 | 0D | 706 | BOUVIER/ALAIN FERNAND LOUIS | 96024 7 | 650902 0 | 730188B06 2 | 73188B00406 | 000 |
| 62522918 | 1880000D070 7 | | 73188 | 0D | 707 | TANTOLIN/GEORGES EUGENE | 96025 4 | 650902 6 | 730188B06 2 | 73188T00063 | 000 |
| 62522920 | 1880000D070 9 | | 73188 | 0D | 709 | ODDON/DANIEL MAURICE JOSEPH | 96027 7 | 650904 3 | 730188B06 2 | 73188000011 | 000 |
| 62522921 | 1880000D071 0 | | 73188 | 0D | 710 | BOUVIER/ALAIN FERNAND LOUIS | 96028 8 | 650905 1 | 730188B06 2 | 73188B00406 | 000 |
| 62522922 | 1880000D071 | | 73188 | 0D | 711 | BOUVIER/ALAIN FERNAND LOUIS | 96030 0 | 650905 8 | 730188B06 2 | 73188B00406 | 000 |

| 62523208 | 1880000A091 1 | 73188 | 0A | 911 | INDERCHIT/ANNETTE | 96074 0 | 650918 5 | 730188B06 2 | 73188100014 | 000 |
|----------|------------------|-------|----|------|----------------------------------|------------|-------------|----------------|-------------|-----|
| 62523209 | 1880000A091 2 | 73188 | 0A | 912 | INDERCHIT/ANNETTE | 96071 6 | 650920 4 | 730188B06 2 | 73188100014 | 000 |
| 62522616 | 1880000A009 4 | 73188 | 0A | 94 | COUTIN/RENE | 96065 5 | 650924 1 | 730188B06 2 | 73188C00066 | 000 |
| 62522622 | 1880000A010 0 | 73188 | 0A | 100 | SAINT-GERMAIN/ERIC MARCEL | 96062 1 | 650921 5 | 730188B06 2 | 73188S00039 | 000 |
| 62522625 | 1880000A010 3 | 73188 | 0A | 103 | PONCET/JEANNETTE LEONTINE | 96061 0 | 650920 7 | 730188B06 2 | 73188P00071 | 000 |
| 62522626 | 1880000A010 4 | 73188 | 0A | 104 | OZELLO/COLETTE JANINE CHARLOTTE | 96060 0 | 650919 6 | 730188B06 2 | 73188000016 | 000 |
| 62524451 | 1880000D071 8 | 73188 | 0D | 718 | PERRIER- PERRERY/RENEE AGNES | 96044 5 | 650907 6 | 730188B05 7 | 73188P00092 | 000 |
| 62524452 | 1880000D071 9 | 73188 | 0D | 719 | BARRILLE/EMMANUELL E AGNES | 96045 6 | 650908 5 | 730188B05 7 | 73188B00450 | 000 |
| 62524454 | 1880000D072 1 | 73188 | 0D | 721 | BENOIT/ANNIE MARIE LEONIE | 96047 4 | 650909 8 | 730188B05 7 | 73188B00356 | 000 |
| 62524458 | 1880000D072 5 | 73188 | 0D | 725 | L'ECURIE DE L'HERMETTAZ | 96049 7 | 650911 6 | 730188B05 7 | 73188+00025 | 000 |
| 62525255 | 1880000D067 6 | 73188 | 0D | 676 | BOUVIER/ALAIN FERNAND LOUIS | 96011 7 | 650899 3 | 730188B06 2 | 73188B00406 | 000 |
| 62525257 | 1880000D067 8 | 73188 | 0D | 678 | PERRIER- PERRERY/RENEE AGNES | 96007 6 | 650897 4 | 730188B06 2 | 73188P00158 | 000 |
| 62525258 | 1880000D067 9 | 73188 | 0D | 679 | SEMILLON/ALAIN FORTUNE | 96005 9 | 650896 5 | 730188B06 2 | 73188S00021 | 000 |
| 62525259 | 1880000D068 0 | 73188 | 0D | 680 | SEMILLON/ALAIN FORTUNE | 96004 8 | 650895 5 | 730188B06 2 | 73188S00021 | 000 |
| 62525261 | 1880000D068 2 | 73188 | 0D | 682 | CURTET/PIERRE LUCIEN | 96001 | 650891 4 | 730188B06 2 | 73188C00090 | 000 |
| 62525262 | 1880000D068 3 | 73188 | 0D | 683 | BENOIT/ANNIE MARIE LEONIE | 96000 | 650890 1 | 730188B06 2 | 73188B00356 | 000 |
| 62525264 | 1880000D068 5 | 73188 | 0D | 685 | BENOIT/ANNIE MARIE LEONIE | 95999 0 | 650889 0 | 730188B06 2 | 73188B00356 | 000 |
| 62525265 | 1880000D068 6 | 73188 | 0D | 686 | TANTOLIN/RENE VINCENT | 95998 4 | 650888 1 | 730188B06 2 | 73188T00005 | 000 |
| 62525266 | 1880000D068 7 | 73188 | 0D | 687 | TANTOLIN/RENE VINCENT | 96003 2 | 650880 4 | 730188B06 2 | 73188T00005 | 000 |
| 62525268 | 1880000D068 9 | 73188 | 0D | 689 | PERRIER- PERRERY/RENEE AGNES | 96004 6 | 650881 8 | 730188B06 2 | 73188P00158 | 000 |
| 62522372 | 1880000D069 3 | 73188 | 0D | 693 | BAUDIN/PATRICK ROBERT SYLVAIN | 96010 | 650887 4 | 730188B06 2 | 73188B00342 | 000 |
| 62522373 | 1880000D069 4 | 73188 | 0D | 694 | CORDEL/GUY ALBERT | 96011 6 | 650887 9 | 730188B06 2 | 73188C00123 | 000 |
| 62524226 | 1880000D046 | 73188 | 0D | 461 | BOUZON/FRANCIS JOSEPH | 95991 6 | 650865 6 | 730188B01 4 | 73188B00431 | 000 |
| 62522420 | 1880000D046 0 | 73188 | 0D | 460 | VELAT/GASTON CAMILLE | 95991 7 | 650864 5 | 730188B01 4 | 73188V00072 | 000 |
| 62522206 | 1880000A084 8 | 73188 | 0A | 848 | GOUT/MARIO BERNARD ALAIN | 96067 2 | 650914 1 | 730188B06 2 | 73188G00211 | 000 |
| 62523032 | 1880000D100 7 | 73188 | 0D | 1007 | CURTET/PAUL FRANCOIS | 95997 6 | 650872 6 | 730188B01 4 | 73188C00089 | 000 |
| 62524468 | 1880000D074 | 73188 | 0D | 741 | BARRILLE/EMMANUELL E AGNES | 96048 5 | 650904 0 | 730188B05 6 | 73188B00450 | 000 |
| 62524470 | 1880000D074 3 | 73188 | 0D | 743 | BOUFFANAIS- AZNAVOUR | 96045 9 | 650902 8 | 730188B05 6 | 73188+00073 | 000 |
| 62524471 | 1880000D074 4 | 73188 | 0D | 744 | BOUFFANAIS- AZNAVOUR | 96044 9 | 650899 8 | 730188B05 6 | 73188+00073 | 000 |

| 62524472 | 1880000D074 | 73188 | 0D | 745 | BOUFFANAIS- | 96045 | 650895 | 730188B05 | 73188+00073 | 000 |
|----------|------------------|--------|----|-----|---|------------|-------------|----------------|-----------------|-----|
| 02021172 | 5 1880000A084 | 7,0100 | | | AZNAVOUR SCHLIENGER/KARINE | 96066 | 650905 | 730188B06 | 70200 10070 | |
| 62522236 | 2 | 73188 | 0A | 842 | CAROLINE RENEE | 0 | 7 | 2 | 73188S00045 | 000 |
| 62522238 | 1880000A084 6 | 73188 | 0A | 846 | MORAND/FABIEN | 96065 4 | 650913 1 | 730188B06 2 | 73188M0013 4 | 000 |
| 62523149 | 1880000A014 3 | 73188 | 0A | 143 | SYNDICAT DE L'HERMETTAZ | 96068 7 | 650921 1 | 730188B06 2 | 73188+00006 | 000 |
| 62523712 | 1880000D040 5 | 73188 | 0D | 405 | VAIRETTO/ANDRE PIERRE JACQUES | 95995 9 | 650885 2 | 730188B01 4 | 73188V00048 | 000 |
| 62523713 | 1880000D040 6 | 73188 | 0D | 406 | CURTET/PAUL FRANCOIS | 95993 9 | 650882 4 | 730188B01 4 | 73188C00089 | 000 |
| 62523715 | 1880000D040 8 | 73188 | 0D | 408 | TANTOLIN/ALBERT | 95991 2 | 650878 6 | 730188B01 4 | 73188T00072 | 000 |
| 62523716 | 1880000D040 9 | 73188 | 0D | 409 | IVANES/LOUIS JOSE | 95990 3 | 650877 8 | 730188B01 4 | 73188100009 | 000 |
| 62523718 | 1880000D041 1 | 73188 | 0D | 411 | GIRARD/RAYMOND JEAN ANDRE | 95988 7 | 650876 7 | 730188B01 4 | 73188G00061 | 000 |
| 62523719 | 1880000D041 2 | 73188 | 0D | 412 | BAUDIN/PATRICK ROBERT SYLVAIN | 95987 9 | 650874 3 | 730188B01 4 | 73188B00304 | 000 |
| 62523721 | 1880000D041 4 | 73188 | 0D | 414 | VELAT/GASTON CAMILLE | 95985 9 | 650873 4 | 730188B01 4 | 73188V00072 | 000 |
| 62523722 | 1880000D041 5 | 73188 | 0D | 415 | ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL DE LA SAVOIE | 95985 4 | 650873 2 | 730188B01 4 | 73188+00082 | 000 |
| 62523723 | 1880000D041 6 | 73188 | 0D | 416 | BOCH/ALEXIS PAUL MARCEL | 95984 8 | 650872 7 | 730188B01 4 | 73188B00444 | 000 |
| 62526310 | 1880000A010 8 | 73188 | 0A | 108 | BOUVIER/ALAIN FERNAND LOUIS | 96051 3 | 650927 1 | 730188B06 2 | 73188B00406 | 000 |
| 62522545 | 1880000D046 4 | 73188 | 0D | 464 | MORAND/MARCEL JOSEPH | 95995 1 | 650869 2 | 730188B01 4 | 73188M0004 4 | 000 |
| 62522546 | 1880000D046 5 | 73188 | 0D | 465 | IVANES/LOUIS JOSE | 95995 2 | 650870 4 | 730188B01 4 | 73188100009 | 000 |
| 62522547 | 1880000D046 6 | 73188 | 0D | 466 | TANTOLIN/ALBERT | 95996 3 | 650870 6 | 730188B01 4 | 73188T00072 | 000 |
| 62526313 | 1880000A011 0 | 73188 | 0A | 110 | FRISON- ROCHE/LAURENT MARCEL MARIUS | 96049 5 | 650925 7 | 730188B06 2 | 73188F00057 | 000 |
| 62522549 | 1880000D046 8 | 73188 | 0D | 468 | CURTET/PAUL FRANCOIS | 95999 1 | 650874 4 | 730188B01 4 | 73188C00089 | 000 |
| 62522550 | 1880000D046 9 | 73188 | 0D | 469 | VAIRETTO/ANDRE PIERRE JACQUES | 96001 2 | 650877 2 | 730188B01 4 | 73188V00048 | 000 |
| 62523150 | 1880000A014 5 | 73188 | 0A | 145 | CARRIN/GISELE HUGUETTE | 96079 1 | 650905 2 | 730188B06 2 | 73188C00238 | 000 |
| 62523724 | 1880000D041 7 | 73188 | 0D | 417 | COLLOMBIER/LEONIE ROSE | 95985 2 | 650870 0 | 730188B01 4 | 73188C00367 | 000 |
| 62523725 | 1880000D041 8 | 73188 | 0D | 418 | BOUZON/FRANCIS JOSEPH | 95984 6 | 650869 1 | 730188B01 4 | 73188B00431 | 000 |
| 62525471 | 1880000D069 6 | 73188 | 0D | 696 | BAUDIN/PATRICK ROBERT SYLVAIN | 96014 8 | 650888 9 | 730188B06 2 | 73188B00342 | 000 |
| 62525473 | 1880000D069 8 | 73188 | 0D | 698 | BOUVIER/ALAIN FERNAND LOUIS | 96021 | 650890 8 | 730188B06 2 | 73188B00406 | 000 |
| 62525474 | 1880000D069 9 | 73188 | 0D | 699 | BENOIT/ANNIE MARIE LEONIE | 96022 9 | 650891 3 | 730188B06 2 | 73188B00456 | 000 |
| 62522854 | 1880000D067 4 | 73188 | 0D | 674 | BOUVIER/ALAIN FERNAND LOUIS | 96014 8 | 650900 8 | 730188B06 2 | 73188B00406 | 000 |
| 62525475 | 1880000D070 0 | 73188 | 0D | 700 | BOUVIER/ALAIN FERNAND LOUIS | 96023 8 | 650891 5 | 730188B06 2 | 73188B00406 | 000 |

| 62525476 | 1880000D070 1 | 73188 | 0D | 701 | BOUFFANAIS- AZNAVOUR | 96024 6 | 650891 8 | 730188B06 2 | 73188+00073 | 000 |
|----------|------------------|-------|----|------|--|------------|-------------|----------------|-------------|-----|
| 62525478 | 1880000D069 1 | 73188 | 0D | 691 | CURTET/PIERRE LUCIEN | 96006 5 | 650883 7 | 730188B06 2 | 73188C00090 | 000 |
| 62525479 | 1880000D069 2 | 73188 | 0D | 692 | COLLOMBIER/LEONIE ROSE | 96008 8 | 650885 8 | 730188B06 2 | 73188C00367 | 000 |
| 62521926 | 1880000D045 8 | 73188 | 0D | 458 | BOCH/ALEXIS PAUL MARCEL | 95990 4 | 650864 0 | 730188B01 4 | 73188B00444 | 000 |
| 62522617 | 1880000A009 5 | 73188 | 0A | 95 | DELOCHE/BRUNO | 96064 4 | 650923 4 | 730188B06 2 | 73188D00139 | 000 |
| 62522621 | 1880000A009 9 | 73188 | 0A | 99 | GENEVRAY/JEAN LOUIS LUCIEN | 96063 6 | 650922 4 | 730188B06 2 | 73188G00070 | 000 |
| 62522000 | 1880000D149 7 | 73188 | 0D | 1497 | COMMUNE DE NOTRE DAME DES MILLIERES | 96036 9 | 650897 6 | 730188B05 | 73188+00003 | 000 |
| 62522419 | 1880000D045 9 | 73188 | 0D | 459 | BARRILLE/EMMANUELL E AGNES | 95991 4 | 650863 9 | 730188B01 4 | 73188B00450 | 000 |
| 62522614 | 1880000A009 2 | 73188 | 0A | 92 | CHEVRIER/HUGUETTE SIMONE | 96061 | 650932 9 | 730188B06 2 | 73188C00386 | 000 |
| 62522916 | 1880000D070 5 | 73188 | 0D | 705 | TANTOLIN/ALBERT | 96028 9 | 650893 1 | 730188B06 2 | 73188T00072 | 000 |
| 62522919 | 1880000D070 8 | 73188 | 0D | 708 | BAUDIN/PATRICK ROBERT SYLVAIN | 96026 6 | 650903 5 | 730188B06 2 | 73188B00342 | 000 |
| 62525256 | 1880000D067 | 73188 | 0D | 677 | VEYRAT/EMILIENNE VIRGINIE | 96009 | 650898 0 | 730188B06 2 | 73188V00070 | 000 |
| 62525260 | 1880000D068 | 73188 | 0D | 681 | BLANC-PATTIN/JUSTIN JOSEPH | 96003 | 650894 0 | 730188B06 2 | 73188B00423 | 000 |
| 62525263 | 1880000D068 4 | 73188 | 0D | 684 | PERRIER- PERRERY/RENEE AGNES | 95999 6 | 650889 6 | 730188B06 2 | 73188P00158 | 000 |
| 62525267 | 1880000D068 8 | 73188 | 0D | 688 | BENOIT/ANNIE MARIE LEONIE | 96004 0 | 650881 2 | 730188B06 2 | 73188B00356 | 000 |
| 62521949 | 1880000D073 2 | 73188 | 0D | 732 | L'ECURIE DE L'HERMETTAZ | 96054 7 | 650915 5 | 730188B05 7 | 73188+00025 | 000 |
| 62521953 | 1880000D073 6 | 73188 | 0D | 736 | COUTIN/RENE | 96052 9 | 650906 2 | 730188B05 6 | 73188C00066 | 000 |
| 62521956 | 1880000D073 9 | 73188 | 0D | 739 | TANTOLIN/ALBERT | 96049 4 | 650904 5 | 730188B05 6 | 73188T00070 | 000 |
| 62523024 | 1880000D040 4 | 73188 | 0D | 404 | TANTOLIN/ALBERT | 95997 4 | 650887 2 | 730188B01 4 | 73188T00072 | 000 |
| 62523031 | 1880000D100 6 | 73188 | 0D | 1006 | CURTET/PAUL FRANCOIS | 95992 5 | 650880 5 | 730188B01 4 | 73188C00089 | 000 |
| 62522374 | 1880000D069 5 | 73188 | 0D | 695 | PERRIER- PERRERY/RENEE AGNES | 96013 4 | 650888 4 | 730188B06 2 | 73188P00158 | 000 |
| 62524469 | 1880000D074 2 | 73188 | 0D | 742 | PERRIER- PERRERY/RENEE AGNES | 96047 4 | 650903 5 | 730188B05 6 | 73188P00158 | 000 |
| 62524473 | 1880000D074 7 | 73188 | 0D | 747 | PERRIER- PERRERY/RENEE AGNES | 96031 1 | 650894 1 | 730188B05 6 | 73188P00092 | 000 |
| 62524227 | 1880000D046 2 | 73188 | 0D | 462 | BAUDIN/PATRICK ROBERT SYLVAIN | 95993 1 | 650866 4 | 730188B01 4 | 73188B00304 | 000 |
| 62522732 | 1880000A085 6 | 73188 | 0A | 856 | DEBARD/JOHAN | 96077 4 | 650915 1 | 730188B06 2 | 73188D00118 | 000 |
| 62524450 | 1880000D071 7 | 73188 | 0D | 717 | BENOIT/ANNIE MARIE LEONIE | 96042 6 | 650906 2 | 730188B05 7 | 73188B00356 | 000 |
| 62524453 | 1880000D072 0 | 73188 | 0D | 720 | TANTOLIN/ALBERT | 96046 7 | 650909 2 | 730188B05 7 | 73188T00070 | 000 |
| 62526309 | 1880000A010 7 | 73188 | 0A | 107 | CHEROUSE/DIDIER MARCEL | 96058 9 | 650918 8 | 730188B06 2 | 73188C00195 | 000 |
| 62526312 | 1880000A010 9 | 73188 | 0A | 109 | PILLOUD/JEAN-CLAUDE BERNARD | 96050 2 | 650926 2 | 730188B06 2 | 73188P00152 | 000 |

| 62522237 | 1880000A084 4 | 73188 | 0A | 844 | MORAND/FABIEN | 96064 3 | 650912 0 | 730188B06 2 | 73188M0013 4 | 000 |
|----------|------------------|-------|----|------|-----------------------------------|------------|-------------|----------------|-----------------|-----|
| 62523720 | 1880000D041 3 | 73188 | 0D | 413 | BOUZON/FRANCIS JOSEPH | 95986 1 | 650873 9 | 730188B01 4 | 73188B00431 | 000 |
| 62523148 | 1880000A014 1 | 73188 | 0A | 141 | GRANGE/JULIE MARCELLE CLOTILDE | 96081 3 | 650908 5 | 730188B06 2 | 73188G00140 | 000 |
| 62523714 | 1880000D040 7 | 73188 | 0D | 407 | IVANES/JEAN MARCEL | 95991 8 | 650879 6 | 730188B01 4 | 73188100008 | 000 |
| 62523717 | 1880000D041 0 | 73188 | 0D | 410 | BAUDIN/PATRICK ROBERT SYLVAIN | 95989 5 | 650877 8 | 730188B01 4 | 73188B00304 | 000 |
| 62525472 | 1880000D069 7 | 73188 | 0D | 697 | CHARLES/PATRICK ALFRED | 96017 8 | 650890 0 | 730188B06 2 | 73188C00275 | 000 |
| 62525477 | 1880000D069 0 | 73188 | 0D | 690 | BENOIT/ANNIE MARIE LEONIE | 96005 1 | 650882 3 | 730188B06 2 | 73188B00356 | 000 |
| 62522544 | 1880000D046 3 | 73188 | 0D | 463 | GIRARD/RAYMOND JEAN ANDRE | 95994 4 | 650868 1 | 730188B01 4 | 73188G00061 | 000 |
| 62522548 | 1880000D046 7 | 73188 | 0D | 467 | IVANES/JEAN MARCEL | 95996 5 | 650872 3 | 730188B01 4 | 73188100008 | 000 |
| 62522551 | 1880000D047 0 | 73188 | 0D | 470 | TANTOLIN/ALBERT | 96002 5 | 650879 2 | 730188B01 4 | 73188T00072 | 000 |
| 63162589 | 2970000B025 7 | 73297 | ОВ | 257 | COMMUNE DE TOURNON | 95971 9 | 650895 8 | 730297B02 0 | 73297+00004 | 000 |
| 63162590 | 2970000B025 8 | 73297 | ОВ | 258 | COMMUNE DE TOURNON | 95981 2 | 650885 3 | 730297B02 0 | 73297+00004 | 000 |
| 62523149 | 1880000A014 3 | 73188 | 0A | 143 | SYNDICAT DE L'HERMETTAZ | 96068 7 | 650921 1 | 730188B06 2 | 73188+00006 | 000 |
| 63161733 | 2970000B133 5 | 73297 | ОВ | 1335 | PETTEX/DENIS RENE | 95939 6 | 650889 7 | 730297B02 0 | 73297P00118 | 000 |
| 63162424 | 2970000B048 5 | 73297 | ОВ | 485 | COMMUNE DE TOURNON | 95970 4 | 650877 0 | 730297B02 0 | 73297+00004 | 000 |
| 63160602 | 2970000B049 4 | 73297 | ОВ | 494 | BOUVIER/ALAIN FERNAND LOUIS | 95949 5 | 650890 5 | 730297B02 0 | 73297B00222 | 000 |
| 63162364 | 2970000B048 1 | 73297 | ОВ | 481 | PETTEX/DENIS RENE | 95951 4 | 650897 1 | 730297B02 0 | 73297P00118 | 000 |
| 63162365 | 2970000B048 2 | 73297 | ОВ | 482 | PETTEX/DENIS RENE | 95960 9 | 650900 5 | 730297B02 0 | 73297P00118 | 000 |
| 63162667 | 2970000B049 3 | 73297 | ОВ | 493 | PETTEX/DENIS RENE | 95946 1 | 650886 5 | 730297B02 0 | 73297P00118 | 000 |
| 63162423 | 2970000B048 4 | 73297 | ОВ | 484 | PETTEX/DENIS RENE | 95957 9 | 650888 1 | 730297B02 0 | 73297P00118 | 000 |
| 63162366 | 2970000B048 3 | 73297 | ОВ | 483 | PETTEX/DENIS RENE | 95959 4 | 650891 5 | 730297B02 0 | 73297P00118 | 000 |
| 63162366 | 2970000B048 3 | 73297 | ОВ | 483 | PETTEX/DENIS RENE | 95959 4 | 650891 5 | 730297B02 0 | 73297P00118 | 000 |

Statut de protection de la Zone

ZH concernée :

Zone humide sur l'emprise du projet :

•Nom de la zone : Les Lot


•Code hydrographique : 73CPNS2261

• Critères de délimitation de la zone humide : présence ou absence d'une végétation hygrophile

• Fonctions biologiques: FONCTION D'HABITAT POUR LES POPULATIONS ANIMALES OU VEGETALES

- •Intérêt patrimonial : HABITATS Justification Aulnaie-frênaie
- •Intérêt patrimonial majeur (faune, flore, habitats...) : Habitat(s) d'intérêt patrimonial européen (inscrit(s) à l'annexe I de la directive « habitats ») : aulnaie-frênaie.

Seule la zone aval du projet de gestion sédimentaire est concernée : intérêt patrimonial habitats, aulnaie-frênaie. Le




Natura 2000:

Non concerné

Autres:

ZNIEFF TYPE 1:

Ecosystème alluvial de l'Isère dans la vallée du Grésivaudan. Seule la zone aval du projet de gestion sédimentaire est concernée. Le projet de gestion sédimentaire n'a pas d'impact direct.



Descriptif des travaux

Lors des épisodes de crues cumulés de la fin d'année 2023 et de de janvier 2024, certains des affluents de la Combe de Savoie ont localement charriés des quantités importantes de matériaux. Des glissements de terrain sont également survenus, entrainant un charriage massif de sédiments.

L'Hermettaz a rempli totalement sa plage de dépôt gérée par le RTM à l'occasion de la crue du 14/12. Les travaux de curage de la plage de dépôt n'ont pas pu être réalisés tout de suite.

Ainsi avec les multiples coups d'eau successifs les matériaux de la plage ont été notablement repris et ils sont accumulés dans tout le lit en aval de la plage de dépôts (rupture de pente progressive).

Cette accumulation a conduit à des débordements sur les tronçons lit perché en de nombreux secteur – c'est ce qui à l'inondation du centre équestre , notamment lors de l'évènement pluvieux du 18 janvier.

De nombreux travaux d'urgence ont été menés depuis pour vider la plage de dépôts amont du RTM en sur les zones de dépôts en amont de la RD925.

Aujourd'hui le versant reste instable et charrie des matériaux de manière significative à chaque pluie. La plage de dépôt du RTM laisse transiter une part importante des matériaux.

En outre un long tronçon entre la RD925 et la confluence avec le cours d'eau de fontaine claire, n'a pas encore été traité en curage. Si les matériaux grossiers se sont déposés sur l'amont, une part importante de fines s'est déposé en aval sur le lit perché. Ces matériaux sont cohésifs et ont exhaussé le lit de manière significative. Il convient donc de mener une opération importante

pour restaurer le gabarit du cours d'eau. Ceci pour restaurer la granulométrie initiale totalement colmatée aujourd'hui, pour assurer un gabarit hydraulique suffisant pour éviter les débordements et risquer des brèches sur le lit perché.

Caractéristiques

| Longueur de cours d'eau | Hauteur moyenne de | Volume total de sédiments |
|-------------------------|---------------------|---------------------------|
| concerné | sédiments à retirer | à retirer estimé |
| 1900 m | 0.40 à 1m | |

Il s'agit de curer le lit du Torrent de l'Hermettaz depuis l'amont de la RD 925 jusque-là confluence avec le ruisseau de fontaine claire, soit sur un linéaire total de 1 900 mètres.

Le dalot de la route communale (route des Culattes, au niveau du centre équestre) sera dégagé et ramené au même niveau que le lit amont et aval une fois curé.

Le dalot de la RD 925 sera dans la mesure du possible dégagé à un même niveau que le lit curé. En cas d'impossibilité d'accéder sous l'ouvrage dans sa totalité, l'entreprise veillera à dégager les extrémités et de curer un chenal d'écoulement le plus long et le plus large possible. Une fosse sera creusée en sortie d'ouvrage.

Photos 11 07 2024











Travaux complémentaires : Evacuation des matériaux déposés en berge

| Longueur de berge à traiter | Hauteur moyenne de | Volume total de sédiments |
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| estimée | sédiments à retirer des berges | à retirer estimé |
| | 501600 | |
| 500 m | 2m | 3000 m ³ |
| | | |

Lors des opérations de curage d'urgence de l'hiver 2023-2024 de nombreux matériaux ont du être régalés sur les berges. Ces matériaux ont été déposés en cordon sur les berges du lit.

Il est désormais nécessaire de les évacuer. Ces travaux pourront partiellement être réalisés depuis les berges sans atteinte au cours d'eau.

Les matériaux déposés sur les terres agricoles devront être évacuées en priorité.

Le point de référence des berges avant dépôts des matériaux pourra être évaluée à partir de la base des arbres, végétation ensevelie.

A l'issu des travaux des berges seront reformées sur des caractéristiques homogènes et naturelle. La crête de berge suivra un profil continu et homogène en limitant au maximum lac création de points bas.

Photos:




Aperçu état initial :



6. Curage du ruisseau du Rotey : curage du lit (Notre-Dame-des-Millières):


Localisation :

Plan de localisation des travaux de curage



Référencement du cours d'eau (cartographie DDT73)

Cours d'eau confirmé (en bleu)




Foncier

| ID_CAD_PAR | IDPARC | IDRGD | NCOM | NSEC | NPAR | NOM | LABX | LABY | IDVOIE | IDPROPRI | PSEC |
|------------|--------------|-------|-------|------|------|-------------|--------|---------|------------|-------------|------|
| 62526095 | 1880000D0073 | | 73188 | 0D | 73 | CA ARLYSERE | 959107 | 6507931 | 730188B060 | 73188+00080 | 000 |

| 62526096 | 1880000D0075 | 73188 | 0D | 75 | CA ARLYSERE | 959266 | 6507741 | 730188B060 | 73188+00080 | 000 |
|----------|--------------|-------|----|------|-------------|--------|---------|------------|-------------|-----|
| 62526097 | 1880000D0076 | 73188 | 0D | 76 | CA ARLYSERE | 959263 | 6507740 | 730188B060 | 73188+00080 | 000 |
| 62526098 | 1880000D0077 | 73188 | 0D | 77 | CA ARLYSERE | 959273 | 6507729 | 730188B060 | 73188+00080 | 000 |
| 62524715 | 1880000D0128 | 73188 | 0D | 128 | CA ARLYSERE | 959304 | 6507668 | 730188B066 | 73188+00080 | 000 |
| 62522818 | 1880000D1078 | 73188 | 0D | 1078 | CA ARLYSERE | 959253 | 6507766 | 730188B060 | 73188+00080 | 000 |
| 62523469 | 1880000D1591 | 73188 | 0D | 1591 | CA ARLYSERE | 959239 | 6507769 | 730188B060 | 73188+00080 | 000 |
| 62523470 | 1880000D1592 | 73188 | 0D | 1592 | CA ARLYSERE | 959208 | 6507796 | 730188B060 | 73188+00080 | 000 |
| 62524090 | 1880000D1594 | 73188 | 0D | 1594 | CA ARLYSERE | 959213 | 6507790 | 730188B060 | 73188+00080 | 000 |
| 62524091 | 1880000D1595 | 73188 | 0D | 1595 | CA ARLYSERE | 959256 | 6507738 | 730188B060 | 73188+00080 | 000 |
| 62524092 | 1880000D1596 | 73188 | 0D | 1596 | CA ARLYSERE | 959165 | 6507847 | 730188B060 | 73188+00080 | 000 |
| 62524248 | 1880000D1859 | 73188 | 0D | 1859 | FONFREDE | 959366 | 6507585 | 730188B066 | 73188+00056 | 000 |
| 62525236 | 1880000D1861 | 73188 | 0D | 1861 | CA ARLYSERE | 959340 | 6507626 | 730188B066 | 73188+00080 | 000 |
| 62524550 | 1880000D2173 | 73188 | 0D | 2173 | CA ARLYSERE | 959138 | 6507902 | 730188B060 | 73188+00080 | 000 |

Statut de protection de la Zone

ZH concernée : Non concerné



Natura 2000 :

Non concerné

<u>Autres:</u>

Non concerné

Descriptif des travaux

Ces travaux visent à restaurer les fonctionnalités hydrauliques et biologique du cours d'eau, le profil en long et éviter le comblement du lit du cours d'eau pouvant entrainer des inondations sur les enjeux et notamment la zone d'activité. Les revanches observées sont aujourd'hui très faibles avec un risque important sans action de restauration de la capacité du lit.

1/ Débroussaillage mécanique des talus et de la partie plane des berges sur 300 m de longueur (de l'ordre de 5 m2 par mètre linéaire) des ronciers, roseaux, Une attention toute particulière sera apportée aux massifs de Renouée susceptibles d'être présents en bordure du ruisseau : fauche manuelle différenciée en laissant les produits de fauche sur place.

2/ Curage:

| Longueur de cours d'eau | Hauteur moyenne de | Volume total de sédiments |
|-------------------------|---------------------|---------------------------|
| concerné | sédiments à retirer | à retirer éstimé |
| 500 m | 20 à 40 cm | 300 m ³ |

Les travaux concernent le tronçon du ruisseau du Rotey situé en aval de la RD 925 depuis la ZAC du Rotey jusque pratiquement en limite de commune, soit une longueur de l'ordre de 500 m.

Le curage vise à rétablir la capacité d'écoulement du lit en extrayant les dépôts vaseux et graveleux (secteur amont). Il sera réalisé sur de faibles profondeurs, sans création de fosse (surcreusement) et en respectant la pente naturelle du cours d'eau. Le volume de dépôt vaseux à extraire est de l'ordre de 0,5 m3 en moyenne au mètre linéaire.

L'entreprise se charge de prendre contact avec les propriétaires et exploitants agricoles concernés afin d'obtenir les autorisations préalables au régalage éventuel des matériaux et les autorisations d'accès aux parcelles.

La végétation arborée ou arbustive laissée sur berge lors de la phase de préparation sera conservée. L'entreprise veillera au cours de son intervention à ne pas la détériorée.


Compte tenu de la période pendant laquelle les travaux seront exécutés, il est indispensable de prévoir un dispositif de filtre des matières en suspension issues de l'opération de curage des dépôts vaseux, afin de préserver le ruisseau de la Combaz situé en aval du tronçon concerné par les travaux.

Ces fines véhiculées au fil de l'eau sont préjudiciables à la faune piscicole, d'autant plus que la période de fraye commence vers la fin octobre.

La zone basse du Rotey est susceptible d'abriter des Castor. Si un barrage ou autre signe de présence d'habitat est identifié sur la zone de travaux, l'entrepreneur avertira le SISARC au plus tôt et stoppera les travaux. Aucun engin ne pourra intervenir à une distance inferieure à 20m d'un habitat Castor. Les travaux ne devront en aucun cas perturber son habitat.

Il est proposé à l'entrepreneur de constituer un filtre en installant un barrage en travers du lit du ruisseau du Rotey en amont immédiat du ponceau situé au droit de la confluence avec le ruisseau de la Combaz. Ce barrage sera constitué de bottes de paille (décompactées) amarrées à des pieux en travers du lit afin de provoquer la décantation des fines en amont du seul ainsi construit.

En fin d'opération de curage et avant démontage de ce dispositif, un curage de la zone de décantation en amont immédiat du barrage sera réalisé afin d'éviter un départ massif des fines accumulées.



Photos:

